КАРТА УЧЕТА

опасного производственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов

1. **Опасный производственный объект**

1.1. Полное наименование опасного производственного объекта	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж
1.2. Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта	Ивановская область, г.Пучеж и Пучежский район
1.3. Код местонахождения опасного производственного объекта по ОКАТО	24221000000

2. **Признаки опасности опасного производственного объекта и их числовые обозначения**
(отметить в правом поле знаком «V» признаки опасности)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	**2.1.** V
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.	**2.2.**
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров.	**2.3.**
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более.	**2.4.**
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых.	**2.5.**
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	**2.6.**

3. **Класс опасности опасного производственного объекта и его числовое обозначение**
(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии с требованиями приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

3.1. Опасный производственный объект чрезвычайно высокой опасности	**I класс**
3.2. Опасный производственный объект высокой опасности	**II класс**
3.3. Опасный производственный объект средней опасности	**III класс** V
3.4. Опасный производственный объект низкой опасности	**IV класс**

4. Дополнительные факторы, влияющие на установление класса опасности:
(при наличии нижеуказанных факторов отметить в правом поле знаком «V»)

4.1. Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 3 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
4.2. Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	V
4.3. Опасные производственные объекты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
4.4. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации объекта
(отметить в правом поле знаком «V» лицензируемые виды деятельности)

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	
5.3. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	V
5.4. Эксплуатация химически опасных производственных объектов	

6. **Эксплуатирующая организация** (в соответствии с учредительными документами)

6.1. Коды и номера организации (юридического лица/индивидуального предпринимателя)	ОКПО	03267353
	ОКОГУ	13171
	ОГРН/ОГРНИП	1023700530611
	ИНН	3730006498
6.2. Сведения об организации	6.2.1. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель	6.2.2. Подразделение юридического лица по месту нахождения объекта
6.3. Полное наименование	Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново»	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе
6.4. Адрес местонахождения, почтовый индекс	ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020	ул. Союзная, д. 3-а, г. Шуя, Ивановская область, Российская Федерация, 155900
6.5. Телефон	8 (4932)93-19-31	8 (49351) 3-19-64
6.6. Факс, электронный адрес	8 (4932)93-19-19	8 (49351) 3-19-64
6.7. Должность руководителя	Заместитель генерального директора – главный инженер	Директор филиала
6.8. Ф.И.О. руководителя	Груздев Сергей Александрович	Крупин Владимир Вадимович
Подпись руководителя		
Дата подписания руководителем		

М.П. М.П.

7. Сведения о регистрации объекта в государственном реестре
(заполняются регистрирующим органом)

7.1. Регистрационный номер	А16-01404-0062	
7.2. Дата регистрации	21.01.2011	
7.3. Дата перерегистрации	18.11.13	
7.4. Сведения о регистрирующем органе	7.4.1. По месту нахождения юридического лица	7.4.2. По месту нахождения объекта (ведомственной принадлежности)
7.5. Полное наименование		
7.6. Должность руководителя		
7.7. Ф.И.О. руководителя		
Подпись руководителя		
Дата подписания руководителем		

М.П. М.П.